



# MAC Motor | Cuadro JCM

## Conexiones


- ① | Conectar los cables 1,2,3,4 y 5 en los puertos correspondientes del final de carrera.



- ② | Esquema de las conexiones finales del cuadro.



- ③ | Imagen de las conexiones finales del cuadro.





## Esquema de programación

- ① | Programación del mando/emisor



- ② | Programación manual del recorrido



Manual de montaje  
MAC Motor

